

# EPS 난연 성적서 (50T) (1)

원본  
대조필



## 시험성적서



3552-3720-2766-7044

1. 성적서 번호 : CT18-041558
2. 의뢰자
  - 업체명 : 에스와이패널(주)
  - 주소 : 충청남도 아산시 인주면 인주산단로 23-120 (걸매리, 에스와이패널(주))
3. 시험기간 : 2018년 04월 03일 ~ 2018년 04월 23일
4. 시험성적서의 용도 : 품질관리
5. 시료명 : 난연 EPS 패널 (50 mm)
6. 시험방법
  - (1) KS F 2271:2016
  - (2) KS F ISO 5660-1:2008

**견본용**

납품확인용으로 사용할 수 없습니다.

확인	작성자 성명	채학병		기술책임자 성명	조재우	
비고 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.						

위 성적서는 국제시험기관인정협력체 (International Laboratory Accreditation Cooperation) 상호인정협정 (Mutual Recognition Arrangement)에 서명한 한국인정기구 (KOLAS)로부터 공인받은 분야에 대한 시험결과입니다.

2018년 04월 23일

한국인정기구 인정 한국건설생활환경시험연구원





삼척실화재시험장 : 25913 강원도 삼척시 언장1길 33-72 (교통, 삼척실화재시험연구센터) 033-802-8302

결과문의 : 삼척실화재시험장 ☎ (033)802-8302

총 7페이지 중 1페이지

양식QP-20-01-01(5)





## 시험성적서



성적서번호 : CT18-041558

### ■ 시험결과


시험항목	단위	시험결과			판정기준	시험방법	
		1회	2회	3회			
√ 열방출 시험	총방출열량	MJ/m <sup>2</sup>	0.9	0.2	0.9	8 MJ/m <sup>2</sup> 이하	KS F ISO 5660-1:2008
	열방출율이 연속으로 200 kW/m <sup>2</sup> 를 초과하는 시간	s	0	0	0	10 s 이하	
	시험체를 관통하는 반확산 유효한 균열, 구멍 및 용융 (심재의 전부용융, 소멸) 등	-	없음	없음	없음	없을 것	
√ 가스유해성 시험	마우스 행동정지시간	min:s	14:13	11:45	-	9 min 이상	KS F 2271:2016

"√" 표시항목은 당 시험연구원에서 KOLAS 인정을 받은 항목입니다.

견본용

※ 국토교통부고시 제2015-744호 난연재료의 기준에 적합함.


### ■ 시험편 구성 (의뢰자 제시, 그림 참조)



- 계속 -

총 7페이지 중 2페이지

양식QP-20-01-02(5)



# EPS 난연 성적서 (75T) (1)

원본  
대조필



## 시험성적서



9438-8886-2404-6354

1. 성적서 번호 : CT18-041559
2. 의뢰자
  - 업체명 : 에스와이패널(주)
  - 주소 : 충청남도 아산시 인주면 인주산단로 23-120 (걸매리, 에스와이패널(주))
3. 시험기간 : 2018년 04월 03일 ~ 2018년 04월 23일
4. 시험성적서의 용도 : 품질관리
5. 시료명 : 난연 EPS 패널 (75 mm)
6. 시험방법
  - (1) KS F 2271:2016
  - (2) KS F ISO 5660-1:2008

### 견본용

납품확인용으로 사용할 수 없습니다.

확인	작성자 성명	채학병		기술책임자 성명	조재우	
비고 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.						

위 성적서는 국제시험기관인정협력체 (International Laboratory Accreditation Cooperation) 상호인정협정 (Mutual Recognition Arrangement)에 서명한 한국인정기구 (KOLAS)로부터 공인받은 분야에 대한 시험결과입니다.

2018년 04월 23일

한국인정기구 인정 한국건설생활환경시험연구원






삼척실화재시험장 : 25913 강원도 삼척시 연장1길 33-72 (교동, 삼척실화재시험연구센터) 033-802-8302

결과문의 : 삼척실화재시험장 ☎ (033)802-8302

총 7페이지 중 1페이지

양식QP-20-01-01(5)



## 시험성적서



성적서번호 : CT18-041559

■ 시험결과


시험항목	단위	시험결과			판정기준	시험방법	
		1회	2회	3회			
√ 열방출 시험	총방출열량	MJ/m <sup>2</sup>	3.9	2.5	3.7	8 MJ/m <sup>2</sup> 이하	KS F ISO 5660-1:2008
	열방출율이 연속적으로 200 kW/m <sup>2</sup> 를 초과하는 시간	s	0	0	0	10 s 이하	
	시험체를 관통하는 반열산 유해한 균열, 구멍 및 용융 (심재의 전부용융, 소열) 등	-	없음	없음	없음	없을 것	
√ 가스유해성 시험	마우스 행동정지시간	min:s	14:31	14:51	-	9 min 이상	KS F 2271:2016

"√" 표시항목은 당 시험연구원에서 KOLAS 인정을 받은 항목입니다.

견본용

※ 국토교통부고시 제2015-744호 난연재료의 기준에 적합함.


■ 시험편 구성 (의뢰자 제시, 그림 참조)



- 계속 -

총 7페이지 중 2페이지

양식QP-20-01-02(5)



# EPS 난연 성적서 (100T) (1)

원본  
대조필



## 시험성적서



1226-6501-6832-6715

1. 성적서 번호 : CT18-041560
2. 의뢰자
  - 업체명 : 에스와이패널(주)
  - 주소 : 충청남도 아산시 인주면 인주산단로 23-120 (걸매리, 에스와이패널(주))
3. 시험기간 : 2018년 04월 03일 ~ 2018년 04월 24일
4. 시험성적서의 용도 : 품질관리
5. 시료명 : 난연 EPS 패널 (100 mm)
6. 시험방법
  - (1) KS F 2271:2016
  - (2) KS F ISO 5660-1:2008

### 견본용

납품확인용으로 사용할 수 없습니다.

확인	작성자 성명	채학병		기술책임자 성명	조재우	
비고 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.						

위 성적서는 국제시험기관인정협력체 (International Laboratory Accreditation Cooperation) 상호인정협정 (Mutual Recognition Arrangement)에 서명한 한국인정기구 (KOLAS)로부터 공인받은 분야에 대한 시험결과입니다.

2018년 04월 24일

한국인정기구 인정 한국건설생활환경시험연구원




삼척실화재시험장 : 25913 강원도 삼척시 언장1길 33-72 (교통, 삼척실화재시험연구센터) 033-802-8302

결과문의 : 삼척실화재시험장 ☎ (033)802-8302

총 7페이지 중 1페이지

양식QP-20-01-01(5)



# EPS 난연 성적서 (100T) (2)

원본  
대조필

## 시험성적서



성적서번호 : CT18-041560


### ■ 시험결과

시험항목	단위	시험결과			판정기준	시험방법	
		1회	2회	3회			
√ 열방출 시험	총방출열량	MJ/m <sup>2</sup>	5.7	4.9	4.5	8 MJ/m <sup>2</sup> 이하	KS F ISO 5660-1:2008
	열방출율이 연속으로 200 kW/m <sup>2</sup> 를 초과하는 시간	s	60	0	0	10 s 이하	
	시험체를 관통하는 반향산 유해한 균열, 구멍 및 용융 (심재의 전부용융, 소열) 등	-	없음	없음	없음	없을 것	
√ 가스유해성 시험	마우스 행동정지시간	min:s	14:12	14:47	-	9 min 이상	KS F 2271:2016

“√” 표시항목은 당 시험연구원에서 KOLAS 인정을 받은 항목입니다.

※ 국토교통부고시 제2015-744호 난연재료의 기준에 적합함.


### ■ 시험편 구성 (의뢰자 제시, 그림 참조)



- 계속 -

총 7페이지 중 2페이지

양식QP-20-01-02(5)



# EPS 난연 성적서 (125T) (1)

원본  
대조필



## 시험성적서



6719-2322-2993-8987

1. 성적서 번호 : CT18-041561
2. 의뢰자
  - 업체명 : 에스와이패널(주)
  - 주소 : 충청남도 아산시 인주면 인주산단로 23-120 (걸매리, 에스와이패널(주))
3. 시험기간 : 2018년 04월 03일 ~ 2018년 04월 24일
4. 시험성적서의 용도 : 품질관리
5. 시료명 : 난연 EPS 패널 (125 mm)
6. 시험방법
  - (1) KS F 2271:2016
  - (2) KS F ISO 5660-1:2008

### 견본용

납품확인용으로 사용할 수 없습니다.

확인	작성 자명	채학병		기술책임자 성명	조재우	
비고 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.						

위 성적서는 국제시험기관인정협력체 (International Laboratory Accreditation Cooperation) 상호인정협정 (Mutual Recognition Arrangement)에 서명한 한국인정기구 (KOLAS)로부터 공인받은 분야에 대한 시험결과입니다.

2018년 04월 24일

한국인정기구 인정 한국건설생활환경시험연구원





삼척실화재시험장 : 25913 강원도 삼척시 연장1길 33-72 (교통, 삼척실화재시험연구센터) 033-802-8302

결과문의 : 삼척실화재시험장 ☎ (033)802-8302

총 7페이지 중 1페이지

양식QP-20-01-01(5)



# EPS 난연 성적서 (125T) (2)

원본  
대조필

KOLAS

## 시험성적서



성적서번호 : CT18-041561

### ■ 시험결과


시험항목	단위	시험결과			판정기준	시험방법	
		1회	2회	3회			
√ 열방출 시험	총방출열량	MJ/m <sup>2</sup>	3.0	2.7	1.8	8 MJ/m <sup>2</sup> 이하	KS F ISO 5660-1:2008
	열방출율이 연속적으로 200 kW/m <sup>2</sup> 를 초과하는 시간	s	0	0	0	10 s 이하	
	시험체를 관통하는 방화상 유해한 균열, 구멍 및 용융 (심재의 전부용융, 소멸) 등	-	없음	없음	없음	없을 것	
√ 가스유해성 시험	마우스 행동정지시간	min:s	13:39	13:28	-	9 min 이상	KS F 2271:2016

"√" 표시항목은 당 시험연구원에서 KOLAS 인정을 받은 항목입니다.

견본용

※ 국토교통부고시 제2015-744호 난연재료의 기준에 적합함.


### ■ 시험편 구성 (의뢰자 제시, 그림 참조)



- 계속 -

총 7페이지 중 2페이지

양식QP-20-01-02(5)



# EPS 난연 성적서 (150T) (1)

원본  
대조필



## 시험성적서



5261-7462-4279-6280

1. 성적서 번호 : CT18-041562
2. 의뢰자
  - 업체명 : 에스와이패널(주)
  - 주소 : 충청남도 아산시 인주면 인주산단로 23-120 (갈매리, 에스와이패널(주))
3. 시험기간 : 2018년 04월 03일 ~ 2018년 04월 24일
4. 시험성적서의 용도 : 품질관리
5. 시료명 : 난연 EPS 패널 (150 mm)
6. 시험방법
  - (1) KS F 2271:2016
  - (2) KS F ISO 5660-1:2008

**견본용**

납품확인용으로 사용할 수 없습니다.

확인	작성자명	채학병	기술책임자명	조재우
비고 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.				

위 성적서는 국제시험기관인정협력체 (International Laboratory Accreditation Cooperation) 상호인정협정 (Mutual Recognition Arrangement)에 서명한 한국인정기구 (KOLAS)로부터 공인받은 분야에 대한 시험결과입니다.

2018년 04월 24일

한국인정기구 인정 한국건설생활환경시험연구원장






삼척실화재시험장 : 25913 강원도 삼척시 안장1길 33-72 (교통, 삼척실화재시험연구센터) 033-802-8302

결과문의 : 삼척실화재시험장 ☎ (033)802-8302

총 7페이지 중 1페이지

양식QP-20-01-01(5)



## 시험성적서



성적서번호 : CT18-041562

■ 시험결과


시험항목	단위	시험결과			판정기준	시험방법	
		1회	2회	3회			
√ 열방출 시험	총방출열량	MJ/m <sup>2</sup>	0.1	1.1	1.9	8 MJ/m <sup>2</sup> 이하	KS F ISO 5660-1:2008
	열방출율이 연속으로 200 kW/m <sup>2</sup> 를 초과하는 시간	s	0	0	0	10 s 이하	
	시험체를 관통하는 반화상, 유해한 균열, 구멍 및 용융 (심재의 전부용융, 소멸) 등	-	없음	없음	없음	없을 것	
√ 가스유해성 시험	마우스 행동정지시간	min:s	14:35	13:45	-	9 min 이상	KS F 2271:2016

"√" 표시항목은 당 시험연구원에서 KOLAS 인정을 받은 항목입니다.

견본용

※ 국토교통부고시 제2015-744호 난연재료의 기준에 적합함.


■ 시험편 구성 (의뢰자 제시, 그림 참조)



- 계속 -

총 7페이지 중 2페이지

양식QP-20-01-02(5)



# EPS 난연 성적서 (175T) (1)

원본  
대조필



## 시험성적서



4423-2174-3020-7755

1. 성적서 번호 : CT18-041563
2. 의뢰자
  - 업체명 : 에스와이패널(주)
  - 주소 : 충청남도 아산시 인주면 인주산단로 23-120 (걸매리, 에스와이패널(주))
3. 시험기간 : 2018년 04월 03일 ~ 2018년 04월 24일
4. 시험성적서의 용도 : 품질관리
5. 시료명 : 난연 EPS 패널 (175 mm)
6. 시험방법
  - (1) KS F 2271:2016
  - (2) KS F ISO 5660-1:2008

### 견본용

납품확인용으로 사용할 수 없습니다.

확인	작성자 성명	채학병		기술책임자 성명	조재우	
비고 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.						

위 성적서는 국제시험기관인정협약체 (International Laboratory Accreditation Cooperation) 상호인정협정 (Mutual Recognition Arrangement)에 서명한 한국인정기구 (KOLAS)로부터 공인받은 분야에 대한 시험결과입니다.

2018년 04월 24일

한국인정기구 인정 한국건설생활환경시험연구원





삼척실화재시험장 : 25913 강원도 삼척시 연장1길 33-72 (교통, 삼척실화재시험연구센터) 033-802-8302

결과문의 : 삼척실화재시험장 ☎ (033)802-8302

총 7페이지 중 1페이지

양식QP-20-01-01(5)



# EPS 난연 성적서 (175T) (2)

원본  
대조필

## 시험성적서



성적서번호 : CT18-041563


### ■ 시험결과

시험항목	단위	시험결과			판정기준	시험방법	
		1회	2회	3회			
√ 열방출 시험	총방출열량	MJ/m <sup>2</sup>	1.13	0.01	2.88	8 MJ/m <sup>2</sup> 이하	KS F ISO 5660-1:2008
	열방출율이 연속적으로 200 kW/m <sup>2</sup> 를 초과하는 시간	초	0	0	0	10 s 이하	
	시험체를 관통하는 바퀴사 유해한 균열, 구멍 및 용융 (심재의 전부용융, 소멸) 등	-	없음	없음	없음	없을 것	
√ 가스유해성 시험	마우스 행동정지시간	min:s	12:23	12:29	-	9 min 이상	KS F 2271:2016

“√” 표시항목은 당 시험연구원에서 KOLAS 인정을 받은 항목입니다.

※ 국토교통부고시 제2015-744호 난연재료의 기준에 적합함.

### ■ 시험편 구성 (의뢰자 제시, 그림 참조)



- 계속 -

총 7페이지 중 2페이지

양식QP-20-01-02(5)



# EPS 난연 성적서 (200T) (1)

원본  
대조필



## 시험성적서



8625-6190-2916-4356

1. 성적서 번호 : CT18-041564
2. 의뢰자
  - 업체명 : 에스와이패널(주)
  - 주소 : 충청남도 아산시 인주면 인주산단로 23-120 (갈매리, 에스와이패널(주))
3. 시험기간 : 2018년 04월 03일 ~ 2018년 04월 24일
4. 시험성적서의 용도 : 품질관리
5. 시료명 : 난연 EPS 패널 (200 mm)
6. 시험방법
  - (1) KS F 2271:2016
  - (2) KS F ISO 5660-1:2008

### 견본용

납품확인용으로 사용할 수 없습니다.

확인	작성자 성명	채학병	기술책임자 성명	조재우
비교 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.				

위 성적서는 국제시험기관인정협력체 (International Laboratory Accreditation Cooperation) 상호인정협정 (Mutual Recognition Arrangement)에 서명한 한국인정기구 (KOLAS)로부터 공인받은 분야에 대한 시험결과입니다.

2018년 04월 24일

한국인정기구 인정 한국건설생활환경시험연구원




삼척실화재시험장 : 25913 강원도 삼척시 연장1길 33-72 (교통, 삼척실화재시험연구센터) 033-802-8302

결과문의 : 삼척실화재시험장 ☎ (033)802-8302

총 7페이지 중 1페이지

양식QP-20-01-01(5)



## 시험성적서



성적서번호 : CT18-041564

### ■ 시험결과


시험항목	단위	시험결과			판정기준	시험방법	
		1회	2회	3회			
√ 열방출 시험	총방출열량	MJ/m <sup>2</sup>	1.5	2.6	2.4	8 MJ/m <sup>2</sup> 이하	KS F ISO 5660-1:2008
	열방출율이 연속적으로 200 kW/m <sup>2</sup> 를 초과하는 시간	s	0	0	0	10 s 이하	
	시험체를 관통하는 방화상 유해한 균열, 구멍 및 용융 (심재의 전부용융, 소멸) 등	-	없음	없음	없음	없을 것	
√ 가스유해성 시험	마우스 행동정지시간	min:s	10:22	12:16	-	9 min 이상	KS F 2271:2016

"√" 표시항목은 당 시험연구원에서 KOLAS 인정을 받은 항목입니다.

견본용

※ 국토교통부고시 제2015-744호 난연재료의 기준에 적합함.


### ■ 시험편 구성 (의뢰자 제시, 그림 참조)



- 계속 -

총 7페이지 중 2페이지

양식QP-20-01-02(5)



# EPS 난연 성적서 (225T) (1)

원본  
대조필



## 시험성적서



5290-3988-3577-6240

1. 성적서 번호 : CT18-041565
2. 의뢰자
  - 업체명 : 에스와이패널(주)
  - 주소 : 충청남도 아산시 인주면 인주산단로 23-120 (걸매리, 에스와이패널(주))
3. 시험기간 : 2018년 04월 03일 ~ 2018년 04월 24일
4. 시험성적서의 용도 : 품질관리
5. 시료명 : 난연 EPS 패널 (225 mm)
6. 시험방법
  - (1) KS F 2271:2016
  - (2) KS F ISO 5660-1:2008

**견본용**  
납품확인용으로 사용할 수 없습니다.

확인	작성자 이명	채학병		기술책임자 성명	조재우	
비교 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.						

위 성적서는 국제시험기관인정협력체 (International Laboratory Accreditation Cooperation) 상호인정협정 (Mutual Recognition Arrangement)에 서명한 한국인정기구 (KOLAS)로부터 공인받은 분야에 대한 시험결과입니다.

2018년 04월 24일

한국인정기구 인정 한국건설생활환경시험연구원





상척실화재시험장 : 25913 강원도 삼척시 언장1길 33-72 (교통, 삼척실화재시험연구센터) 033-802-8302

결과문의 : 삼척실화재시험장 ☎ (033)802-8302

총 7페이지 중 1페이지

양식QP-20-01-01(5)



## 시험성적서



성적서번호 : CT18-041565


### ■ 시험결과

시험항목	단위	시험결과			판정기준	시험방법	
		1회	2회	3회			
√ 열방출 시험	총방출열량	MJ/m <sup>2</sup>	5.5	2.2	2.8	8 MJ/m <sup>2</sup> 이하	KS F ISO 5660-1:2008
	열방출율이 연속적으로 200 kW/m <sup>2</sup> 를 초과하는 시간	s	0	0	0	10 s 이하	
	시험체를 관통하는 반화상 유해한 균열, 구멍 및 용융 (심재의 전부용융, 소멸) 등	-	없음	없음	없음	없을 것	
√ 가스유해성 시험	마우스 행동정지시간	min:s	09:51	13:43	-	9 min 이상	KS F 2271:2016

“√” 표시항목은 당 시험연구원에서 KOLAS 인정을 받은 항목입니다.

※ 국토교통부고시 제2015-744호 난연재료의 기준에 적합함.


### ■ 시험편 구성 (의뢰자 제시, 그림 참조)



- 계속 -

총 7페이지 중 2페이지

양식QP-20-01-02(5)



7402-8616-1638-1233

## 시험성적서



1. 성적서 번호 : CT16-019720
2. 의뢰자
  - 업체명 : 에스와이패널(주)
  - 주소 : 충청남도 아산시 인주면 갈매리 1037
3. 시험기간 : 2016년 02월 12일 ~ 2016년 04월 06일
4. 시험성적서의 용도 : 품질관리
5. 시료명 : 난연 EPS 패널 [난연] 250 mm
6. 시험방법
  - (1) KS F 2271:2006
  - (2) KS F ISO 5660-1:2008

건본용  
 납품확인용으로 사용할 수 없습니다.

확인	작성자 성명	권인구		기술책임자 성명	이상권	
비고 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.						

위 성적서는 국제시험기관인정협력체(International Laboratory Accreditation Cooperation) 상호인정협정(Mutual Recognition Arrangement)에 서명한 한국인정기구(KOLAS)로부터 공인받은 분야에 대한 시험결과입니다.

2016년 04월 06일  
 한국인정기구 인정 한국건설생활환경시험연구원장



건설에너지사업본부 : 281-15 충청북도 청주시 청원구 오창읍 양청3길 73 043-718-8805  
 결과문의 : 방재기술평가센터 ☎ (043)210-8996



## 시험성적서



성적서번호 : CT16-019720

시험결과

시험항목	결과			판정기준	시험방법	
	1회	2회	3회			
√ 열방출 시험	총방출열량(MJ/m <sup>2</sup> )	3.6	0.7	1.8	8 MJ/m <sup>2</sup> 이하	KS F ISO 5660-1 : 2008
	열방출율이 연속으로 200 kW/m <sup>2</sup> 를 초과하는 시간(s)	0	0	0	10 s 이하	
	시험체를 관통하는 방화상 유해한 균열, 구멍 및 용융 (심재의 전부용융, 소멸) 등	없음	없음	없음	없을 것	
√ 가스유해성	행동정지시간 (min : s)	14:23	13:50	-	9 min 이상	KS F 2271 : 2006

견본용

(견본용으로 사용될 수 없습니다.)

“√” 표시항목은 당 시험연구원에서 KOLAS 인정을 받은 항목입니다.

- ※ 국토교통부 고시 제2015-744호 난연재료의 기준에 적합함.
- ※ 시험편구성 아연도금강판(0.5 mm)+접착제+심재[난연EPS 보드](250 mm)+접착제+아연도금 강판(0.5 mm)

사본 COPY



# EPS 난연 성적서 (260T)(1)

원본  
대조필



## 시험성적서



6666-7703-4392-8990

1. 성적서 번호 : CT17-105383
2. 의뢰자
  - 업체명 : 에스와이패널(주)
  - 주소 : 충청남도 아산시 안주면 갈매리 1037
3. 시험기간 : 2017년 09월 19일 ~ 2017년 09월 28일
4. 시험성적서의 용도 : -
5. 시료명 : 난연 EPS 패널 260 mm (난연)
6. 시험방법
  - (1) KS F 2271:2016
  - (2) KS F IS 5660-1:2008

견본용  
 납품확인용으로 사용할 수 없습니다.

확인	작성자 성명	재학명	기술책임자 성명	조재우

비교 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다.  
 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.

위 성적서는 국제시험기관인정협력체 (International Laboratory Accreditation Cooperation) 상호인정협정 (Mutual Recognition Arrangement)에 서명한 한국인정기구 (KOLAS)로부터 공인받은 분야에 대한 시험결과입니다.

2017년 09월 28일

한국인정기구 인정 한국건설생활환경시험연구원장



삼척실화재시험장 : 25913 강원도 삼척시 안장1길 33-72 (교통, 삼척실화재시험연구센터) 033-802-8302  
 결과문의 : 삼척실화재시험장 ☎ (033)802-8302

총 7페이지 중 1페이지

양식QP-20-01-01(5)



# EPS 난연 성적서 (260T)(2)

원본  
대조필

## 시험성적서



성적서번호 : CT17-105383

### ■ 시험결과


시험항목	단위	시험결과			판정기준	시험방법	
		1회	2회	3회			
√ 열방출 시험	총방출열량	MJ/m <sup>2</sup>	2.9	5.8	3.9	8 MJ/m <sup>2</sup> 이하	KS F ISO 5660-1:2008
	열방출율이 연속으로 200 kW/m <sup>2</sup> 를 초과하는 시간	s	0	0	0	10 s 이하	
	시험체를 관통하는 방화성 유해한 균열, 구멍 및 용융 (심재의 전부용융, 소멸) 등	-	없음	없음	없음	없을 것	
√ 가스유해성 시험	마우스 행동정지시간	분:초	13:15	09:48	-	9 min 이상	KS F 2271:2016

"√" 표시항목은 당 시험연구원에서 KOLAS 인정을 받은 항목입니다.

견본용

※ 국토교통부고시 제2015-744호 난연재료의 기준에 적합함.


### ■ 시험편 구성 (의뢰자 제시, 그림 참조)



- 계속 -

총 7페이지 중 2페이지

양식QP-20-01-02(5)



BEYOND ASIAN HUB. TOWARD GLOBAL WORLD



## TEST REPORT

우 22829 인천광역시 서구 가재울로 68 (가좌동)

TEL (032)5709-700

FAX (032)575-5613

성적서번호 : TAS-018150

접수 일자 : 2016년 08월 22일

대표자 : 홍영돈

시험완료일자 : 2016년 09월 09일

입체명 : 에스와이패널(주)

주소 : 충청남도 아산시 인주면 인주산단로 23-120

시료명 : 난연 EPS 3급(275 mm)

**시험결과**  
**검본용**  
 납품확인용으로 사용할 수 없습니다.

시험항목	단위	시험구분	시험방법
난연시험-총방출열량(THR 300)	-	-	- KS F ISO 5660-1 : 2008
-No.1	MJ/m <sup>2</sup>	-	1.5 KS F ISO 5660-1 : 2008
-No.2	MJ/m <sup>2</sup>	-	1.4 KS F ISO 5660-1 : 2008
-No.3	MJ/m <sup>2</sup>	-	1.7 KS F ISO 5660-1 : 2008
난연시험-200 kW/m <sup>2</sup> 초과 시간	-	-	- KS F ISO 5660-1 : 2008
-No.1	초	-	0 KS F ISO 5660-1 : 2008
-No.2	초	-	0 KS F ISO 5660-1 : 2008
-No.3	초	-	0 KS F ISO 5660-1 : 2008
난연시험-시험 후 시험체 검사	-	-	- KS F ISO 5660-1 : 2008
-No.1	-	-	이상없음 KS F ISO 5660-1 : 2008
-No.2	-	-	이상없음 KS F ISO 5660-1 : 2008
-No.3	-	-	이상없음 KS F ISO 5660-1 : 2008
가스유해성시험-평균행동 정지시간	-	-	- KS F 2271 : 2006
-No.1	분:초	-	13:50 KS F 2271 : 2006
-No.2	분:초	-	13:44 KS F 2271 : 2006

\* 용도 : 품질관리용

- 다음 페이지 -

*Kim Sun Hyuk*

작성자 : 김선혁  
E-mail: kims8033@ktr.or.kr

*Kang Yeong-gwan*

기술책임자 : 강영관  
Tel : 1577-0091(ARS ①-④)

2016년 09월 09일

**KTR 한국화학융합시험연구원장**



위변조 확인용 QR code